



Administration Communale

Service des eaux
Place de la Gare 1
CH-2942 Alle

Rapport d'analyse d'échantillon : 260283-1

Emission du rapport 19 février 2026

N° de client	00015
N° de dossier	2600281
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	R.Gurba
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	16.02.2026
Date de réception	16.02.2026
Conditions météo et température ambiante	Couvert, Pluvieux
Point de prélèvement	260283 : Coin du Jonc 48, Sous bureau local pompier
(identification, description, état)	260284 : Coin du Jonc 48, Sous bureau local pompier
	260285 : Robinet prélèvement, bassin eau traitée

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Maité Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 260283-260285

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	260283	260284	260285
				Coin du Jonc 48 Sous bureau local pompier	Coin du Jonc 48 Sous bureau local pompier	Robinet prélèvement Bassin eau traitée
Heure de prélèvement				08h40	08h40	08h10
Nombre de flacons				1	1	1
Température			°C	7.1	7.1	6.8
Traitement				UV	UV	UV
Microbiologie						
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	16.02.2026	UFC/100 ml	n/a	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	16.02.2026	UFC/100 ml	n/a	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	16.02.2026	UFC/ml	n/a	0	0
Chimie						
pH	7.2-MOD-004-12-02	16.02.2026		7.35	n/a	n/a
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	16.02.2026	µS/cm	483	n/a	n/a
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	16.02.2026	FNU	0.490	n/a	n/a
Absorption UV 254 nm	7.2-MOD-004-16-01	16.02.2026	cm-1	0.008	n/a	n/a
Carbone organique dissous (DOC)	7.2-MOD-004-24-03	17.02.2026	mg C /l	0.16	n/a	n/a
Ammonium	7.2-MOD-004-16-02	16.02.2026	mg NH ₄ ⁺ /l	0.023	n/a	n/a
Alcalinité	7.2-MOD-004-27-01	18.02.2026	°f	22.3	n/a	n/a
Dureté totale	Calcul	19.02.2026	°f	23.7	n/a	n/a
Minéralisation totale	Calcul	19.02.2026	mg/l	393	n/a	n/a
Calcium	7.2-MOD-003-01-01	19.02.2026	mg Ca ⁺⁺ /l	90.5	n/a	n/a
Magnésium	7.2-MOD-003-01-01	19.02.2026	mg Mg ⁺⁺ /l	2.82	n/a	n/a
Potassium	7.2-MOD-003-01-01	19.02.2026	mg K ⁺ /l	0.869	n/a	n/a
Sodium	7.2-MOD-003-01-01	19.02.2026	mg Na ⁺ /l	4.69	n/a	n/a
Chlorure	7.2-MOD-004-21-00	18.02.2026	mg Cl ⁻ /l	5.37	n/a	n/a
Nitrite	7.2-MOD-004-21-00	18.02.2026	mg NO ₂ ⁻ /l	< 0.005	n/a	n/a
Nitrate	7.2-MOD-004-21-00	18.02.2026	mg NO ₃ ⁻ /l	6.29	n/a	n/a
Phosphate	7.2-MOD-004-21-00	18.02.2026	mg PO ₄ ³⁻ /l	< 0.005	n/a	n/a
Sulfate	7.2-MOD-004-21-00	18.02.2026	mg SO ₄ ⁻ /l	10.5	n/a	n/a